















## Ersatzteilpreise E80 - E125

Art. Nr.	Bezeichnung	Abb. Nr.		E 80 / E125	
				Preise	
				Brutto	Netto
1800	Milchhahn			17,20 €	14,45 €
1802	Gummi im Milchgefäß			26,20 €	22,02 €
1803	Milchgefäß	15		135,80 €	114,12 €
1806	Schwimmer	16		21,80 €	18,32 €
18080	Einlaufgefäß PVC	17	E80	69,80 €	58,66 €
1808	Einlaufgefäß ALU	17	E125	69,80 €	58,66 €
1809	Einlaufgefäß ALU	17		156,00 €	131,09 €
1811	Rahmfänger PVC	18		37,50 €	31,51 €
1812	Rahmfänger ALU	18		156,00 €	131,09 €
1814	Magermilchfänger PVC	19		37,50 €	31,51 €
1815	Magermilchfänger ALU	19		156,20 €	131,26 €
1817	Trommel vollständig	20	E80	615,00 €	516,81 €
1818	Trommel vollständig	20	E125	615,00 €	516,81 €
1820	Unterteil mit Motor	21	E80	560,00 €	470,59 €
1821	Unterteil mit Motor	21	E125	560,00 €	470,59 €
1823	Unterteil ohne Motor	21a	E125	103,00 €	86,55 €
1826	Trommelschlüssel	22a		16,90 €	14,20 €
1828	Trommelmutter	22		12,20 €	10,25 €
1829	Trommeldeckel	23	E80	180,43 €	151,62 €
1830	Trommeldeckel	23	E125	180,43 €	151,62 €
1832	Scheideteller mit Rahmschraube	24		38,90 €	32,69 €
18330	Rahmschraube	24a	für alle	4,95 €	4,16 €
1834	ALU-Teller	25		11,40 €	9,58 €
1836	Dichtring Trommel 1 Stk	26		5,50 €	4,62 €
1838	Trommelunterteil	27	E80	172,44 €	144,91 €
1839	Trommelunterteil	27	E125	172,44 €	144,91 €
1841	Reinigungsbürste			7,80 €	6,55 €
1842	PVC-Konus			13,90 €	11,68 €
1844	Plastikscheibe f.Konus			2,50 €	2,10 €
1845	Schwingpuffer für Motor			5,90 €	4,96 €
1847	Motor komplett			298,00 €	250,42 €
1849	Ersatzkohlen alt 1 Stück			5,70 €	4,79 €
1851	Ersatzkohlen neu 1 Stück		für alle	9,80 €	8,24 €
1853	Störschutzkondensator			17,20 €	14,45 €
1855	Kabel L 150 cm			45,50 €	38,24 €
18550	Schalterstecker o.Kabel			20,30 €	17,06 €
1856	Schalter am Unterteil			14,40 €	12,10 €
18490	Kohlenkappe alt 80/315			3,99 €	3,35 €
18492	Abdeckgummi Kohlenöffnung			2,95 €	2,48 €
18551	Bodengummi E 1			1,40 €	1,18 €
18552	Füße Bodengummi E1			1,60 €	1,34 €
18553	Fußgestell E 315				
<u>Informationen zu dieser Tabelle:</u>					
Bitte verwenden Sie bei der Bestellung die <b>Art. Nr.</b> in der ersten Spalte dieser Tabelle					
Die Ersatzteilnummern auf der Skizze finden Sie in der Spalte <b>Abb. Nr.</b> wieder					
Helmut Rink GmbH			Telefon: 07520/6145		
Wangener Str. 18			Fax: 07520/6614		
88279 Amtzell			Email: <a href="mailto:info@rink-gmbh.de">info@rink-gmbh.de</a>		

**TEILE DER ZENTRIFUGE IN DER REIHENFOLGE DES ZUSAMMENBAUES**


	<b><u>BEZEICHNUNG</u></b>	<b><u>ERSATZTEILNUMMER</u></b>
	Vollmilchgefäß	125 - 15
	Schwimmer	125 - 16
	Einlaufgefäß	125 - 17
	Rahmfänger	125 - 18
	Magermilchfänger	125 - 19
	Trommel vollständig	125 - 20
	Unterteil vollständig mit Motor	125 - 21
	Trommelmutter	125 - 22
	Trommeldeckel	125 - 23
	Scheideteller mit Rahmschraube	125 - 24
	Teller vollständig	125 - 25
	Gummiring	125 - 26
	Trommelunterteil	125 - 27
	Reinigungsbürste	125 - 28
	Milchhahn	125 - 29 <sup>13</sup>
	Trommel - und Rahm- schraubenschlüssel	125 - 30 <sup>22a</sup>
	Ersatzkohlen <i>alt</i>	125 - 30 <sup>32a</sup>
	<i>neu</i>	<sup>32N</sup>

# Zentrifuge E80 / E125





# Zentrifuge E315



1801 - Milchhahn E 315


18160 - Haken mit Knöpfen  
für Fäingerbefestigung

1825 - Plastikauslaufstutzen



# Motoren E80 / E125 / E200 / E315

1848 - Motor E200 / E315



1847 - Motor E80 / E125



1850 - E200 / E315 -  
Ersatzkohlen alt



1851 - E80 / E125 /  
E315 Kohlen neu



1849 - E80 / E125  
Ersatzkohlen alt

